

**Bureau du commissaire aux incendies
Résultats enquêtes**

Code géographique de l'arrondissement	Jour	Mois	Année	Adresse	Alarme	Lieu d'origine	Cause probable	Investigateur	Total
REQ01	6	juillet	2014	361, rue Sainte-Agnès	2e	Salle de bain, salle d'eau	Court-circuit électrique	YE	35 000
REQ01	11	juillet	2014	57, rue Sous-le-Fort	1e	Balcon extérieur	Combustible renversé accidentellement	YE	4 600
REQ01	15	juillet	2014	165, rue Grande-Allée Est	1e	Cour, patio, terrasse	Autre utilisation inadéquate d'une source d'inflammation	JPB	250
REQ01	23	juillet	2014	680, rue Raoul-Jobin	1e	Salle d'eau, salle de casier (vestiaires avec casiers, salles de toilette, salles de bain, douches, saunas)	Dossier transmis pour enquête	YE	15 000
REQ01	24	juillet	2014	10, boulevard des Capucins	3e	Aire d'entreposage de produits divers	Soudage ou découpage à proximité d'un combustible	YE	250 000
REQ01	31	juillet	2014	371, 1re Rue	1e	Chambre à coucher	Combustible placé à proximité d'une source de chaleur	JPB	200
REQ01	31	juillet	2014	2640, avenue Duval	ALAINC	Local d'équipement de chauffage (chaufferie, placards de chauffe-eau, salles des chaudières)	Autre défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique	JPB	2 000
REQ02	6	juillet	2014	1500, rue de la Rive-Boisée Sud	1e	Installation sportive	Dossier transmis pour enquête	YE	75 000
REQ02	15	juillet	2014	10980, rue Thomas-Dunn	1e	Entretoit	Court-circuit électrique	VL	116 000
REQ02	29	juillet	2014	2160, rue Cyrille-Duquet	1e	Atelier d'entretien	Mauvais entretien lié au premier matériau enflammé	JPB	10 500
REQ02	19	juillet	2014	2700, boulevard Masson	1e	Cuisine, coin cuisine	Autre erreur humaine (distraction, personne endormie)	JPB	150
REQ03	1	juillet	2014	1371, rue des Grandes-Marées	1e	Aire extérieure d'entreposage	Court-circuit électrique	YE	10 000
REQ03	12	juillet	2014	2800, rue Lamberville	1e	Balcon extérieur	Utilisation inadéquate indéterminée d'une source d'inflammation	VL	5 000
REQ04	1	juillet	2014	8455, boulevard Mathieu	1e	Cuisine, coin cuisine	Dossier transmis pour enquête	YE	30 000
REQ04	5	juillet	2014	456, 47e Rue Ouest	1e	Cour, patio, terrasse	Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique indéterminée	YE	600
REQ04	12	juillet	2014	455, 46e Rue Est	1e	Cuisine, coin cuisine	Dossier transmis pour enquête	VL	5 500
REQ04	22	juillet	2014	4840, avenue des Loisirs	1e	Entretoit	Cause indéterminée	YE	27 500
REQ04	26	juillet	2014	625, rue Astrid	1e	Aire extérieure de stationnement	Contenant inadéquat	YE	133 000
REQ04	31	juillet	2014	1430, avenue de la Rivière-Jaune	1e	Chambre de transformateurs, incluant les locaux pour appareillage de commutation	Autre défaut de conception, de construction ou d'installation	JPB	3 000
REQ04	19	juillet	2014	6199, avenue de l'Original	s.o.	Aire extérieure de stationnement	Dossier transmis pour enquête	JPB	1 000
REQ05	5	juillet	2014	3400, boulevard Sainte-Anne	VERINC	Salle à manger (mess, cantines, coins repas, cafétéria)	Mauvais entretien lié au premier matériau enflammé	YE	1 000
REQ06	2	juillet	2014	11999, rue de l'Hôpital	1e	Salle à manger (mess, cantines, coins repas, cafétéria)	Autre défaut de conception, de construction ou d'installation	YE	7 000
REQ06	11	juillet	2014	1064, rue du Saint-Émilion	1e	Escalier extérieur, incluant rampe et escalier de secours	Utilisation inadéquate indéterminée d'une source d'inflammation	VL	1 000
REQ06	14	juillet	2014	2065, rue Cézanne	1e	Cuisine, coin cuisine	Autre erreur humaine (distraction, personne endormie)	JPB	6 000
REQ06	21	juillet	2014	1511, rue des Élans	1e	Chambre à coucher	Autre utilisation inadéquate d'une source d'inflammation	JPB	5 050
Total général									744 350

Investigateurs:
Jean-Pierre Boillard, chef
Vincent Légaré
Yves Émond