



RÉSULTATS DES ENQUÊTES

ANNÉE	2011
MOIS	MAI

ARRONDISSEMENT	JOUR	HEURE	ALARME	ADRESSE	LIEU D'ORIGINE CDI	CAUSES CDI	ENQUÊTEUR
BEAUPORT	10	13H21	2E	2654, MGR GOSSELIN # 2	DANS LA FENÊTRE	INCENDIE VOLONTAIRE	VL
	11	21H44	1RE	723, ANICK	DANS L'ENTRE-TOIT	ECHANGEUR D'AIR "VENMAR" DÉFECTUEUX	VL
	2	14H19	1RE	130, JOS MONFERRAND	AU SOUS-SOL	AUTO-INFLAMMATION DES POUSSIÈRES	JPB
	6	14H03	1RE	138, D'ORLEANS	DANS LA CUISINE	ALIMENTS - PRODUITS DE CUISSON LAISSES SANS SURVEILLANCE	JPB
	8	11H53	2E	2842, MGR GOSSELIN # 8	DANS LA CUISINE	ALIMENTS - PRODUITS DE CUISSON LAISSES SANS SURVEILLANCE	JPB
	30	17H43	1RE	691, 120E RUE	DANS LA CUISINE	ALIMENTS - PRODUITS DE CUISSON LAISSES SANS SURVEILLANCE	VL
CHARLESBOURG	21	12H35	1RE	9444, DES CHARTRES	DANS UN CABANON	FLAMME - ÉTINCELLES	JPB
	29	19H02	1RE	4616, 7E AVENUE O	DANS LA CHAMBRE	CHANDELLE	VL
LA CITÉ-LIMOILOU	10	17H52	1RE	320, ABRAHAM-MARTIN	DANS LE MUR	DÉFECTUOSITÉ D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES	VL
	18	18H48	2E	775, HONORÉ-MERCIER	DANS UNE BUANDERIE	IGNITION SPONTANEE	JPB
	2	20H48	1RE	2025, GEORGETTE-LAVALLÉE	DANS LA SALLE DE BAIN	CHANDELLE	VL
	5	20H02	1RE	1520-A, 18E RUE	DANS LE SALON	ARTICLES DE FUMEUR	JPB
	13	12H50	3E	2520, CAMILLE-LEFEBVRE	DANS LE MUR	FIXATION DE MEMBRANE AVEC L'AIDE D'UN CHALUMEAU	JPB
	31	17H17	1RE	7, CHURCHILL	DANS LE GARAGE	DÉFECTUOSITÉ D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES	VL
LA HAUTE SAINT-CHARLES	17	09H01	1RE	125, MGR DUMAS	DANS UN CABANON	DÉFECTUOSITÉ D'APPAREIL ÉLECTRIQUE	JPB
	29	22H53	1RE	4340, DES CIMES	AU SOUS-SOL	DÉFECTUOSITÉ D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES	VL
	6	02H43	2E	1192, DE JOUVENCE	DANS LE MUR	CHEMINEE/FOYER - MANQUE DE DEGAGEMENT	JPB
LES RIVIÈRES	19	19H33	1RE	280, GIGUERE	DANS LE MUR	TRAVAUX DE SOUDURE (CHALUMEAU)	JPB
	29	17H22	1RE	4260, LE JASON	DANS UN BBQ	MAUVAIS ENTRETIEN D'UN APPAREIL	VL
		19H51	1RE	1075, WILFRID-HAMEL	DANS LE SOFFITE	DÉFECTUOSITÉ D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES	VL
SAINTE-FOY/ SILLERY/CAP-RO	21	00H24	2E	7492, WILFRID-HAMEL	DANS LE MUR	DÉFECTUOSITÉ D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES	JPB
	13	23H53	2E	1841, DE BERGERVILLE	SUR LE PATIO EXTÉRIEUR	ARTICLES DE FUMEUR	VL
	30	01H00	1RE	3460, DE TILLY	DANS UN BAC À ORDURES	SOUS ENQUÊTE	JPB