



### RÉSULTATS DES ENQUÊTES

<b>ANNÉE</b>	2012
<b>MOIS</b>	MAI

ARRONDISSEMENT	JOUR	HEURE	ALARME	ADRESSE	LIEU D'ORIGINE CDI	CAUSES CDI	ENQUÊTEUR
BEAUPORT	5	23 h 23	1E	147, RUE BERTRAND	IMMEUBLE EN CONSTRUCTION	FACTEUR PSYCHOLOGIQUE	JPB
		8 h 31	1E	96, RUE D'ARTOIS	DANS LE SALON	CHANDELLE	JPB
	7	22 h 50	VERINC	519, RUE DU PANORAMA	IMMEUBLE EN CONSTRUCTION	FACTEUR PSYCHOLOGIQUE	VL
	9	19 h 32	1E	RUE DES EAUX-VIVES	SUR LE PLANCHER	SOUS ENQUÊTE	VL
	10	21 h 25	1E	282, AVENUE SIMON-BOLIVAR	ARBRE/ARBUSTE/HAIE	SOUS ENQUÊTE	VL
	14	11 h 25	1E	243, RUE JEAN-XXIII	AU SOUS-SOL	DÉFECTUOSITÉ D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	VL
	29	6 h 21	1E	266, RUE CHARLES-E.-GRENIER	SUR LE TOIT	FOUDRE	YE
	30	9 h 50	1E	403, RUE MONTEPELLIER	DANS LE GARAGE	IGNITION SPONTANEE	YE
CHARLESBOURG	29	21 h 00	VERINC	3948, BOULEVARD SAINTE-ANNE	DANS LA CUISINE	PRODUIT DE CUISSON LAISSÉ SANS SURVEILLANCE	YE
		3 h 32	2E	277, 70E RUE EST	SUR LE BALCON	DÉFECTUOSITÉ D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	YE
LA CITÉ-LIMOILOU	2	11 h 33	1E	127, 7E RUE	DANS LE MUR	ÉTINCELLE(S)	VL
	12	12 h 11	VERINC	360, RUE DE LA SAPINIÈRE-DORION EST	DANS LA CHAMBRE	CHANDELLE	VL
	15	9 h 43	1E	620, AVENUE CHOUNARD	DANS LA CUISINE	PRODUIT DE CUISSON LAISSÉ SANS SURVEILLANCE	YE
	16	1 h 42	1E	10, RUE BIGAQUETTE	DANS LA SALLE DE BAIN	MAUVAISE INSTALLATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	YE
		18 h 22	1E	18, RUE JARDINS-DE-MÉRICI	BARBECUE	DÉFECTUOSITÉ MÉCANIQUE	YE
		20 h 55	2E	776, RUE DES BOULEAUX EST	DANS LA CUISINE	PRODUIT DE CUISSON LAISSÉ SANS SURVEILLANCE	YE
	17	8 h 53	1E	309, RUE KIROUAC	DANS LE SALON	MAUVAISE INSTALLATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	YE
		0 h 57	IASPOL	2270, AVENUE DE L'ÉMÉRILLON	PORTE EXTÉRIEURE	SOUS ENQUÊTE	YE
	19	5 h 07	1E	58, AVENUE EUGÈNE-LAMONTAGNE	DANS UN BAC À ORDURES	SOUS ENQUÊTE	YE
		21 h 04	1E	755, AVENUE MYRAND	DANS LA CUISINE	PRODUIT DE CUISSON LAISSÉ SANS SURVEILLANCE	VL
	24	11 h 32	99	218, 4E AVENUE	SUR LE BALCON	JEU - PLAISIR	JPB
	29	4 h 53	1E	85, RUE DE LA COLOMBIÈRE OUEST	DANS UN CABANON	FOUDRE	YE
	LES RIVIÈRES	29	6 h 09	1E	9080, RUE DE LUNENBURG 9070, RUE DE LUNENBERG	SUR LE TOIT	FOUDRE
13 h 48			1E	1071, BOULEVARD PIERRE-BERTRAND	PORTE EXTÉRIEURE	DÉFECTUOSITÉ D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	YE
LA HAUTE-SAINT-CHARLES	2	9 h 09	1E	35, RUE LORANGER	DANS LA GARDE-ROBE	ARTICLE DE FUMEUR	VL
		10 h 08	1E	2184, RUE DES AIGLES-PÊCHEURS	DANS LA CUISINE	MAUVAISE INSTALLATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	VL
	7	19 h 02	1E	1867, CHEMIN DE BÉLAIR	BARBECUE	DÉFECTUOSITÉ MÉCANIQUE	VL
		20 h 34	1E	15347, BOULEVARD DE LA COLLINE	DANS LA CHAMBRE	SOUS ENQUÊTE	VL
	19	19 h 48	VERINC	1194, RUE DU CASTOR	DANS LA SALLE DE BAIN	APPRENTISSAGE	YE
	24	9 h 48	VERINC	9550, BOULEVARD DE L'ORMIÈRE	FACE A UN BATIMENT	ARTICLE DE FUMEUR	JPB
	31	16 h 06	1E	3712, RUE VERRER	DANS LE GARAGE	DÉFECTUOSITÉ D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE	YE
	SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE	23	17 h 59	1E	2576, RUE LAPOINTE	ARBRE/ARBUSTE/HAIE	CONTRÔLE INADÉQUAT D'UN FEU À CIEL OUVERT
15 h 46			2E	4835, RUE DE LA PROMENADE-DES-SŒURS	SUR LE MUR EXTÉRIEUR	OBJET TROP PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR OU L'INVERSE	JPB
28		22 h 22	1E	1378, RANG SAINT-DENIS	SOUS LE BALCON	ARTICLE DE FUMEUR	YE